

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาลงกรณ์ จำนวน ๑ ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๗๕๖,๗๑๐.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
 เป็นเงิน ๑๐,๗๕๖,๗๑๐.๐๐ บาท ราคาหน่วย(ถ้ามี) ตามรายละเอียดที่แนบ

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท ไทยซีพาร์ต จำกัด

๔.๒ บริษัท อู่เรือ มารีน แอ็คทีฟ ไทย จำกัด

๔.๓ บริษัท ทะรินต่อเรือ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน




๕.๑ <u>นาวาโทพรชัย สิงหนุญ</u>	<u>นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
๕.๒ <u>เรือเอกนคร น. กุลศรีรัตน์</u>	<u>ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ</u>	<u>กรรมการ</u>
	<u>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา</u>	
๕.๓ <u>เรือโทสมพร สว่างพักตร์</u>	<u>นักเดินเรือชำนาญการ</u>	<u>กรรมการ</u>
๕.๔ <u>นายเรืองฤทธิ์ จิระสถิตย์</u>	<u>นายช่างกลเรือชำนาญการ</u>	<u>กรรมการ</u>
๕.๕ <u>นายกัมปนาท ศรีทับทิม</u>	<u>นายช่างกลเรือปฏิบัติการ</u>	<u>กรรมการและเลขานุการ</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ลำดับที่	รายการ	Total (Baht)
1	เครื่องจักรใหญ่ HANSHIN DIESEL รุ่น 6 EL3B	390,000.00
2	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า YANMAR Model : S165L-ST × 2 sets , Eng. No. 1633 FJR, 1634 FJR	3,009,000.00
3	เครื่องเข็นเสียบาง Provision Plant : NISSIN, R-22 direct	370,000.00
4	ซ่อมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศห้องคอนโทรล รุ่น RB1522YEN-ST ,Hermetically sealed rotary	130,000.00
5	ซ่อมกว้านและโซ่ลมเรือ	110,000.00
6	ซ่อมเปลี่ยนเสียน้ำมันไฮดรอลิกกว้านสลิง	20,000.00
7	ซ่อมปั๊มสูบน้ำมันเชื้อเพลิง	35,000.00
8	ห้องเครื่องปรับอากาศในเรือ	600,000.00
9	ซ่อมเปลี่ยนใหม่ตู้ Charge Batteryแบบเคลื่อนที่	35,000.00
10	เปลี่ยนเสื่อกรองและไส้กรองสูบน้ำห้องเรือ	12,000.00
11	เปลี่ยนท่อ Hydraulic เบอร์ ๘๐ ไม่มีตะเข็บ	25,000.00
12	เปลี่ยนท่อ Hydraulic เบอร์ ๘๐ ไม่มีตะเข็บ	20,000.00
13	เปลี่ยนท่อ Hydraulic ของ Bow thruster	12,000.00
14	เปลี่ยนปลั๊กวาล์วห้องสูบน้ำจำนวน ๕ ชุด	42,000.00
15	ซ่อมเปลี่ยนเครื่องทำสูญญากาศระบบทำความเย็น	48,000.00
16	Auxiliary topping winch	700,000.00
17	ซ่อมทำกว้านไฟฟ้า	180,000.00
18	เปลี่ยนสายสลิงกว้านเคียวยกเรือยนต์เล็ก	122,000.00
19	ซ่อมทำเส้นทางดูดน้ำมันเชื้อเพลิงถึง ๕	5,000.00
20	ซ่อมทำขลกระเบกวงกลม	25,000.00
21	ซ่อมทำลิ้นแบบกดตรวจระดับน้ำมันไฮดรอลิก	16,000.00
22	ซ่อมเปลี่ยนชุดระบบควบคุม Transfer pump	80,000.00
23	ซ่อมเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์หลอดไฟ	500,000.00
24	ซ่อมเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์หลอดไฟสัญญาณต่างๆ	200,000.00
25	จัดหาหลอดไฟแสงสว่างรอบเรือใหม่	100,000.00
26	ซ่อมเปลี่ยนหม้อต้มน้ำร้อน ๑ ชุด	50,000.00
27	งาน Tank top	75,000.00
28	กำจัดเหรียญใต้แนวน้ำ	71,000.00
29	เปลี่ยนเบาะรองน้ำและหุ้มหนังเทียมที่นั่งในห้องแลคเซอร์	15,000.00

ลำดับที่	รายการ	Total (Baht)
30	ให้น้ำมันยเรือชั้นบน	20,000.00
31	ถว้านเบ็ดหัวเรือ ซ่อมทำ	50,000.00
32	ซ่อมทำตู้อบอาหารในเรืองครว้	40,000.00
33	ซ่อมทำเครื่องอัดลมใช้งานบนเรือ	25,000.00
34	ตัดเปลี่ยนพื้นแผ่นเหล็กชั้นคอนโทวลกว้านสลิง	150,000.00
35	ตัดเปลี่ยนเหล็กจากพื้นเรือ Work boat	15,000.00
36	งานปูกระเบื้องยาง	30,000.00
37	ตัดเปลี่ยนเหล็กเพลานันโดลิ่งชั้นเรือบด	20,000.00
38	ตัดเปลี่ยนเสาไฟส่องเรือบดขนาด	6,000.00
39	เปลี่ยนตู้ทำน้ำเย็น กราบชว	20,000.00
40	เปลี่ยนชุดเครื่องกรองน้ำ	10,000.00
41	งานระบบสื่อสาร	1,500,000.00
42	ระบบดับเพลิง	170,000.00
43	ลูกพื้นเคอร์	1,000,000.00
		10,053,000.00

ภาษี 703,710.00

รวมทั้งสิ้น (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) 10,756,710.00

